



UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONA RURAL
CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN NRO. 023 UGR-GADMCCH-2024

TIPO DE CERTIFICADO	NÚMERO	FECHA
Certificado de afectación del terreno	Nro. 023	2024/06/03 - UGR-GADMCCH
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
NOMBRE	CÉDULA / RUC	DOMICILIO
Rodríguez Abarca Luisa Esther	1900791581	Barrio: La Chonta
PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	ZUMBA
SECTOR	ÁREA	CLAVE CATASTRAL
Barrio: Salapaca	325 m2	19025051010273000
COORDENADAS DEL PREDIO		
P01		
X	Y	
706053.358	9462328.19	
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMHI), SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR), EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) Y EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.		
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO	PORCENTAJE / DESCRIPCIÓN	AFECTA AL TERRENO
Topografía	Escarpado hacia abajo en un 15%	NO
Áreas inundables	Nivel nulo de susceptibilidad a inundación	NO
Flujos de detritos	Sin flujo de detritos	NO
Riesgos a erosión	Deforestación	NO
Áreas protegidas	Fuera de áreas protegidas	NO
Zona urbana / rural	Zona rural	NO
Fallas geológicas	No existen fallas geológicas	NO
Características del suelo	Seco	NO
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> El terreno NO se encuentra afectado por tipo de riesgo visiblemente detectado en base al mapa de Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) del Cantón Chinchipe. 	

Juliana Rodríguez Abarca
17-06-2024

EMPLAZAMIENTO GENERAL DEL PREDIO



SOPORTE FOTOGRÁFICO



La presente certificación en base a la petición escrita de parte del interesado tendrá una validez de 30 días.

ELABORADOR POR:

Ing. July Núñez Rueda
TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS





UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONA RURAL
CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN NRO. 024 UGR-GADMCCH-2024

17 de Junio de 2024 / UGR-GADMCCH

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

NOMBRE	CÉDULA	DOMICILIO
DENESE LISBETH VEGA COLALA	1725229239	Barrio Fátima

INFORMACIÓN DEL PREDIO

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
Zamora Chinchipe	Chinchipe	Zumba
BARRIO	ÁREA	CLAVE CATASTRAL
Barrio Fátima	166.72 m ²	s/n
LÍMITES:		
NORTE:	Lote 09 y servidumbre de paso	18.04 m.
SUR:	Lote 01	7.51 m.
ESTE:	Lote 01	12.48 m.
OESTE:	Lote 02	14.41 m.
COORDENADAS		
X	707332.524	
Y	9462233.468	

AFECTACIONES DEL PREDIO

AMENAZAS	DESCRIPCION	RIESGO
Topografía del terreno	Escarpado hacia abajo en un 50%	NO
Deslizamientos y derrumbes	Fuera de zonas con deslizamientos y baja posibilidad de derrumbes	NO
Áreas Inundables	Se encuentra fuera de zonas inundables	NO
Riesgo a Erosión	Nulo	NO
Flujo de lodos o detritos	Fuera de zonas con flujo de lodos o detritos	NO
Zona Urbana/Rural	Es zona Urbana	NO
Fallas geológicas	No se detecta fallas geológicas	NO
Características del suelo	Suelo seco	NO

ELEMENTOS EXPUESTOS Y VULNERABLES

En el predio en mención no existen elementos expuestos que afecten al predio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El terreno **NO** se encuentra afectado por tipo de riesgo visiblemente detectado en base al mapa de Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) del Cantón Chinchipe y en base a la inspección realizada.

El Presente informe consta como un requisito para la venta de terreno municipal.
Por consiguiente se recomienda continuar con el proceso.



FÁTIMA



ELABORADOR POR:

Ing. Júlly Núñez Rueda
TÉCNICA DE GESTIÓN DE RIESGOS
JN/jn

