




**UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONA RURAL**  
**CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN NRO. 001 UGR-GADMCCH-2024**

| TIPO DE CERTIFICADO  | NÚMERO  | FECHA                    |
|--|---|--------------------------|
| Certificado de afectación del terreno  | Nro. 001  | 2025/01/29 - UGR-GADMCCH |
| <b>INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE</b>   |   |                          |
| <b>NOMBRE</b>  | <b>CÉDULA / RUC</b>   | <b>DOMICILIO</b>         |
| ROSA ELITA COLALA MENDEZ   | 1900322601  | Barrio: Tolosa           |
| <b>PROVINCIA</b>   | <b>CANTÓN</b>   | <b>PARROQUIA</b>         |
| ZAMORA CHINCHIPE   | CHINCHIPE   | ZUMBA                    |
| <b>SECTOR</b>  | <b>ÁREA</b>   | <b>CLAVE CATASTRAL</b>   |
| Barrio Tolosa  | 0.0119 has  | 1902505101003874000      |
| <b>COORDENADAS DEL PREDIO</b>  |   |                          |
| P01  |   |                          |
| X  | Y   |                          |
| 708345.315   | 9461039.177   |                          |
| ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMHI), SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR), EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) Y EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CHINCHIPE. |   |                          |
| <b>CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO</b>  | <b>PORCENTAJE / DESCRIPCIÓN</b>   | <b>AFECTA AL TERRENO</b> |
| Topografía   | Escarpado hacia abajo   | NO                       |
| Flujos de detritos   | Sin flujo de detritos   | NO                       |
| Riesgos a erosión  | Deforestación   | NO                       |
| Áreas protegidas   | Fuera de áreas protegidas   | NO                       |
| Zona urbana / rural  | Zona rural  | NO                       |
| Fallas geológicas  | Existen fallas geológicas   | NO                       |
| Deslizamientos y derrumbes   | Se encuentra en zona propensa a deslizamientos  | NO                       |
| Características del suelo  | Seco  | NO                       |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  | Se recomienda en caso de construcción de vivienda conservar los márgenes de protección de la vía. |                          |

Recibido  
Rosa Cord  
1900967371  
*[Signature]*

**BARRIO TOLOSA**



**SOPORTE FOTOGRÁFICO**



La presente certificación en base a la petición escrita de parte del interesado y tendrá una validez de 30 días.

ELABORADOR POR:

Ing. July Núñez Rueda  
TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS

