

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Nro. 002

UGR-GADMCCCH-2025- 002
03 de febrero de 2025

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

NOMBRE	CÉDULA	DOMICILIO
COLALA MENDEZ AURORA OLIVIA	1900508860	Barrio Fátima

INFORMACIÓN DEL PREDIO

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
Zamora Chinchipe	Chinchipe	Zumba
BARRIO	ÁREA	CLAVE CATASTRAL
Reina Fátima	532.43 m ²	1902500101044004000
COORDENADAS		
X	707395.589	
Y	9462452.829	

AFECTACIONES DEL PREDIO

El terreno en mención se caracteriza por una pendiente superior a 40%, dentro del polígono se encuentra una vertiente de agua la cual muestra un caudal representativo, además se muestra la construcción de un tanque reservorio de hormigón que recoge el agua, sin embargo es notorio manifestar que ya ha cumplido su vida útil por cuanto presenta filtraciones.

Es importante recalcar que el agua puede afectar al terreno en un deslizamiento de tierra al saturar el suelo, reduciendo la capacidad de soporte.

ELEMENTOS EXPUESTOS Y VULNERABLES

En el predio en mención existe la presencia de una vertiente de agua como elemento expuesto y vulnerable del sector.

CONCLUSIONES

En base al mapa de Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) del Cantón Chinchipe el terreno se caracteriza por pendientes superiores al 40%, se ubica en la parte norte de la ciudad, limita con zonas urbanas de edificios que forman el polígono urbano.

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
RECIBIDO

Zumba a 03 de 02 del 2015

DPTO. DE PLANIFICACIÓN URBANA
ZUMBA - ECUADOR

Dir.: Barrio Central, calle 12 de Febrero s/n y Orellana

Telf.: (07) 2 308 029 / 2308

E-mail: gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec

Zumba - Cantón Chinchipe - Prov. de Zamora Chinchipe



Por lo expuesto se concluye que existe un riesgo BAJO; ya que dando un correcto tratamiento a las aguas se podría evitar situaciones adversa en lo futuro.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda construir sistemas de drenaje que recolecten y eliminen el agua de para evitar inundaciones, estancamientos y deslizamientos.
 - Dar un manteniendo adecuado al tanque de agua.
 - La intervención inmediata por parte de entidades competentes para analizar la situación y realizar un embaulado que permitan la canalización de aguas por cuanto está afectando de manera directa a la zona norte poblada de la localidad, tomando en consideración la topografía del terreno.
- El presente informe consta como un requisito para la venta de terreno mostrenco.

SOPORTE FOTOGRAFICO



Barrio Fátima



ELABORADOR POR:

Ing. July Núñez Rueda

TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Dir.: Barrio Central, calle 12 de Febrero s/n y Orellana

Telf.: (07) 2 308 029 / 2308239

E-mail: gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec

Zumba - Cantón Chinchipe - Prov. de Zamora Chinchipe