



UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONA RURAL
CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN NRO. 001 UGR-GADMCCH-2026

TIPO DE CERTIFICADO	NÚMERO	FECHA
Certificado de afectación del terreno	001	2026/01/14- UGR-GADMCCH
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
NOMBRE	CÉDULA / RUC	DOMICILIO
ARANDA GOMEZ MARIA AMADA	1900109438	Barrio Tablón
PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	Zumba
SECTOR DEL PREDIO	ÁREA	CLAVE CATASTRAL
Barrio Tablón	0.4008 has	s/n
COORDENADAS DEL PREDIO		
P01		
X	Y	
709299.00	9458759.00	
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMHI), SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR), EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) Y EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.		
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO	PORCENTAJE / DESCRIPCIÓN	AFECTA AL TERRENO
Topografía	Plana / 99%	NO
Áreas inundables	Nivel nulo de susceptibilidad a inundación	NO
Flujos de detritos	Sin flujo de detritos	NO
Riesgos a erosión	Deforestación	NO
Áreas protegidas	Fuera de áreas protegidas	NO
Zona urbana / rural	Zona rural	NO
Fallas geológicas	No existen fallas geológicas	NO
Características del suelo	Seco	NO
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> El predio se encuentra en un terreno estable. 	
RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el trámite para la venta de terreno mostrenco. 	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
RECIBIDO

Zumba 14 de 01 del 2026

 11/55
D. A. DE PLANIFICACIÓN URBANA
ZUMBA - ECUADOR

Dir.: Barrio Central, calle 12 de Febrero s/n y Orellana

Telf.: (07) 2 308 029 / 2308239

E-mail: gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec

Zumba - Cantón Chinchipe - Prov. de Zamora Chinchipe








EMPLAZAMIENTO GENERAL DEL PREDIO



SOPORTE FOTOGRÁFICO

BARRIO TABLÓN




La presente certificación es emitida en base al memorando Nro. 003-GADMCCCH-DP-2026 de fecha 8 de enero de 2026.

ELABORADOR POR:

Ing. July Núñez Rueda
TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS






UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONA RURAL
CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN NRO. 002 UGR-GADMCCH-2026

TIPO DE CERTIFICADO	NÚMERO	FECHA
Certificado de afectación del terreno	002	2026/01/26- UGR-GADMCCH
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
NOMBRE	CÉDULA / RUC	DOMICILIO
GARCÍA ENCALADA LEYDI GABRIELA	1104756448	Barrio Tolosa
PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	Zumba
SECTOR DEL PREDIO	ÁREA	CLAVE CATASTRAL
Barrio Tolosa	551.00 m2	s/n
COORDENADAS DEL PREDIO		
P01		
X	Y	
708865	9460873	
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMHI), SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR), EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) Y EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.		
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO	PORCENTAJE / DESCRIPCIÓN	AFECTA AL TERRENO
Topografía	Pendiente 10%	NO
Áreas inundables	Nivel nulo de susceptibilidad a inundación	NO
Flujos de detritos	Sin flujo de detritos	NO
Riesgos a erosión	Deforestación	NO
Áreas protegidas	Fuera de áreas protegidas	NO
Zona urbana / rural	Zona rural	NO
Fallas geológicas	No existen fallas geológicas	NO
Características del suelo	Seco	NO
OBSERVACIONES:	• El predio se encuentra en un terreno estable	
RECOMENDACIONES	• Continuar con el trámite para la obtención de las escrituras.	

Recibido
2026-01-26
[Signature]




EMPLAZAMIENTO GENERAL DEL PREDIO



SOPORTE FOTOGRÁFICO

BARRIO TOLOSA



ELABORADOR POR:

Ing. July Núñez Rueda


TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS




**UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONA RURAL
CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN NRO. 003 UGR-GADMCCH-2026**

TIPO DE CERTIFICADO	NÚMERO	FECHA
Certificado de afectación del terreno	Nro. 003	2026/01/28 - UGR-GADMCCH
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
NOMBRE	CÉDULA / RUC	DOMICILIO
LUIS EDUARDO JIMENEZ TILLAGUANGO	1101916920	Barrio: Guaramisal
PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	Zumba
SECTOR	ÁREA	CLAVE CATASTRAL
Guaramisal	15.83 has.	1902505101001315000
COORDENADAS DEL PREDIO		
P01		
X	Y	
704665.59	9473375.76	
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMHI), SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR), EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESAC (MAGAP) Y EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.		
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO	PORCENTAJE / DESCRIPCIÓN	AFECTA AL TERRENO
Topografía	Pendiente en un 5%	NO
Áreas inundables	Nivel nulo de susceptibilidad a inundación	NO
Flujos de detritos	Sin flujo de detritos	NO
Riesgos a erosión	Deforestación	NO
Áreas protegidas	Fuera de áreas protegidas	NO
Zona urbana / rural	Zona rural	NO
Fallas geológicas	Existen fallas geológicas	NO
Deslizamientos y derrumbes	No se encuentra en zona propensa a deslizamientos	NO
Características del suelo	Seco	NO
OBSERVACIONES:	Se recomienda en caso de construcción de vivienda conservar los márgenes de protección de las vías y quebradas. Realizar la construcción con las normas técnicas y legales que exige la norma.	





*Recibido
28/01/2026
Jesús Siles*



SOPORTE FOTOGRÁFICO



GAURAMISAL



La presente certificación en base a la petición escrita de parte del interesado tendrá una validez de 30 días.

ELABORADOR POR:

Ing. July Núñez Rueda
TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS




Dir.: Barrio Central, calle 12 de Febrero s/n y Orellana

Telf.: (07) 2 308 029 / 2308239

E-mail: gobiernoautonomod.chinchipe@gadchinchipe.gob.ec


Zumba - Cantón Chinchipe - Prov. de Zamora Chinchipe



UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS ZONA RURAL
CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN NRO. 004 UGR-GADMCCH-2026




TIPO DE CERTIFICADO	NÚMERO	FECHA
Certificado de afectación del terreno	004	2026/01/28- UGR-GADMCCH
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
NOMBRE	CÉDULA / RUC	DOMICILIO
VICENTE ROSILLO AVELINO	1101592705	Barrio El Progreso
PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	Zumba
SECTOR DEL PREDIO	ÁREA	CLAVE CATASTRAL
Barrio El Progreso	12.2818 has	1902505101002383000
COORDENADAS DEL PREDIO		
P01		
X	Y	
708864.468	9467791.833	
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMHI), SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR), EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) Y EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CHINCHIPE.		
CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO	PORCENTAJE / DESCRIPCIÓN	AFECTA AL TERRENO
Topografía	Quebrado en un 10 %	NO
Áreas inundables	Nivel nulo de susceptibilidad a inundación	NO
Flujos de detritos	Sin flujo de detritos	NO
Riesgos a erosión	Deforestación	NO
Áreas protegidas	Fuera de áreas protegidas	NO
Zona urbana / rural	Zona rural	NO
Fallas geológicas	No existen fallas geológicas	NO
Características del suelo	Seco	NO
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> El terreno NO se encuentra afectado por tipo de riesgo visiblemente detectado en base al mapa de Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) del Cantón Chinchipe. 	

Recibido
28/01/2026
Josua Sandoval



SOPORTE FOTOGRÁFICO

PROGRESO ALTO



La presente certificación en base a la petición escrita de parte del interesado tendrá una validez de 30 días.

ELABORADOR POR:



Ing. July Núñez Rueda
TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS